# CS-PT830 型压力变送器

### 产品特点

- ●溅射薄膜芯体
- •过载、爆破压力大
- ◆全焊接结构、无 O 型圈、无泄漏风险
- ●测量范围: 0~40MPa 表压
- ●精度: 0.5%BFSL
- ●输出: 4~20 mA
- ●电气连接: Packard
- ●过程连接: M14×1.5
- •测量准确、性价比高
- ●适合大批量生产

### 应用场景

- ●通用型压力测量
- ●机械制造
- ●测量和控制技术
- ●液压和气动技术
- ●工程机械


### 性能参数

温度: 25℃; 供电: 24VDC; 相对湿度: 45%~75%; 环境大气压: 86KPa~106KPa;

压力范围	0∼40MPa		
输出信号	4∼20mA		
供电电压(U+)	24VDC		
输出负载	$\leq$ (U+ - 10) / 0.023 $\Omega$ (Max:600 $\Omega$ )		
过电压	30VDC		
反向电压	-30VDC		
常温精度	±0.5%F.S		
介质温度	-43°C∼105°C		
环境温度	-43°C∼100°C		
存储温度	-43°C ~100°C		

长期稳定性	±0.5%FS/年			
响应时间	(10%~90%)≤10ms			
过载压力	200%F.S			
破坏压力	≥300%F.S			
压力接口	M14×1.5			
电气接口	Packard			
売体材质	316L 不锈钢			
绝缘电阻	≥100M \( \Omega \)@100VDC			
振动	10g, 5~2000Hz			
冲击	20g,11ms 半正弦			
防护等级	≥IP65			

# 外形结构



### 接线定义

, D	管脚	二线制	
AB		定义	线缆颜色
	A	屏蔽(PE)	黑
$\bigcirc C$	В	电源(U+)	红
	С	输出(Io)	灰

### 注意事项

- a. 变送器必须使用在对密封材质和壳体材质无腐蚀的介质中。
- b. 变送器的导压孔被堵时,严禁用锐器疏通导压孔,应将变送器卸下将导压孔部分浸入能溶解堵塞物的液体中,待堵塞物溶解后将其摔出。
- c. 严禁自行打开变送器进行校准或维修。
- d. 如不确定变送器是否适用于所用的测量介质,请联系厂家。
- e. 变送器的安装位置应选在不易被碰撞和踩踏的地方。
- f. 超出变送器过载压力使用,可能造成永久性损坏。
- g. 可能有雷电出现的场合,客户应考虑防雷电措施。

#### 声明

本公司保留对此说明书的规格、内容进行修改的权利。如有修改,恕不另行通知。由于 产品的更新,此文档的个别细节可能与产品不符,请以实物为准。此文档的解释权归本公司 所有。